

LEGENDA

UNITA' LITOTECNICHE

- UL1 — Depositi di spiaggia e depositi dunari di retrospiaggia: scarsa resistenza all'erosione
- UL2 — Depositi alluvionali talora fissati dalla vegetazione: resistenza all'erosione da scarsa a moderata
- UL3 — Argille, argille marnose e siltiti: scarsa resistenza all'erosione
- UL4 — Arenarie, calcareniti e biocalcareniti caratterizzate da una notevole variabilità laterale di facies; resistenza all'erosione da discreta a bassa in funzione del grado di cementazione del deposito

DISSESTI DEL PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

- Zona franosa superficiale attiva
- Frana per scorrimento quiescente
- Frana per scorrimento quiescente non fedelmente cartografabile
- Scarpata certa interessata da caduta di detriti
- Falesia marina attiva

ATTIVITA' MORFOLOGICA PREVALENTE

- Versanti rigidi potenzialmente suscettibili a fenomeni di caduta di detrito e blocchi
- Zone denudate o con rada copertura vegetale ad erosione diffusa
- Area di frana
- Arretramento della spiaggia (Fonte P.A.I. Calabria)
- Avanzamento della spiaggia (Fonte P.A.I. Calabria)

ELEMENTI TETTONICI

- Faglia normale certa
- Faglia normale presunta

SIMBOLI

- Ciglii morfologici principali
- Linee di cresta principali

Comune di Isola Capo Rizzuto
Provincia di Crotone

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Studio della componente geologica ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16 aprile 2002, n.19

TAVOLA 2b

CARTA GEOMORFOLOGICA

Scala 1:10.000

TECNICO INCARICATO:
Dott. Geol. Teodoro Aldo Battaglia

CONSULENTE:
Dott. Geol. Domenico Trapasso

IL SINDACO — IL R.U.P. — IL SEGRETARIO COMUNALE

Luglio 2014